



IMO Oblak Izidor s.p.  
Šentjošt nad Horjulom 12, 1354 Horjul

Tel: 01 75 401 97  
GSM: 051 655415



Vrhunska lepila za keramiko  
www.imo.si info@imo.si

## Garancijski pogoji splošne enoletne garancije z navodili za pravilno vgradnjo stopniških in balkonskih elementov

Za uveljavljanje garancije je pomembno, da so elementi vgrajeni strokovno in po [naših navodilih](#).  
([https://imo.si/files/pdf/navodila\\_za\\_vgradnjo/navodila\\_za\\_vgradnjo\\_balkonskih\\_in\\_stopniscnih\\_elementov.pdf](https://imo.si/files/pdf/navodila_za_vgradnjo/navodila_za_vgradnjo_balkonskih_in_stopniscnih_elementov.pdf))

Prav tako je pomembno, da je vsako leto narejen pregled keramičnih oblog kot je predpisano [v strokovnih pravilih](#).

Pri balkonskih obrobah vseh oblik to pomeni, da so L elementi med seboj na vertikalnem delu zafugirani s trajno elastičnim kitom (vsaj vsaka tretja fuga) in da so odmaknjeni od čela balkona brez ostankov lepila za keramiko pod njimi. Vertikalno fugiranje s silikonom prepreči pritiske na lepljeni spoj, ki nastanejo zaradi raztezanja pri segrevanju daljših stranic balkona.

Za vse stopniščne in balkonske elemente priporočamo dvostransko nanašanje lepila. Za zunanje površine je to že v predpisih določeno, v notranjosti pa tako svetujemo zaradi boljše odpornosti na udarce in padce težkih predmetov. Vsi stopniščni elementi morajo biti lepljeni tako, da so polno zapolnjeni z lepilom. Zato za zunaj niso primerni elementi, kjer sta v enem kosu nastopna ploskev in celotno čelo saj v praksi ni možno zagotoviti polno zapolnjenost z lepilom.

Garancija na lepljenem spoju velja v primeru, ko pride do razlepljenja, brez da bi se na lepilo držali koščki keramike. Če je lepljen sloj potrgal košček keramike pomeni, da je bila njegova trdnost primerna in da so nastopile izjemne sile zaradi nepravilne vgradnje ali nepravilnega ravnanja. V primeru stalnega zamakanja pod keramiko garancija ne velja. Takoj ko opazite vertikalno nalaganje bele snovi, ki se izlučuje iz lepila ali betona, je potrebno ukrepati, odkriti vzrok zamakanja in ga sanirati. Debelejši sloj izločenega apnenca izključuje garancijo, saj pomeni, da je daljši čas zamakalo stopnišče, kar posledično pomeni propadanje lepila za keramiko in delovanje različnih kristalizacijskih procesov v cementu.

### Priporočilo

V podjetju se zelo trudimo za maksimalno kakovost izdelkov in lepljenega spoja. Edini na trgu utrjujemo lepila na 80°C in s tem zelo izboljšamo trajnost izdelka. Število reklamacij je zato skoraj zanemarljivo, kjer pa je do njih prišlo, so bila v večini primerov kršena pravila polaganja oziroma zamujeno popravilo fug in še posebej trajno elastičnih fug. Navkljub temu smo strankam pomagali pri sanaciji.

Za trajnost izdelka je zelo pomembna pravilna izbira keramike in pravilna vgradnja. Za zunanjo uporabo odsvetujemo uporabo keramike večje od 30\*30cm, nikakor pa ne večje od 60cm, razen za pokrite terase, kjer ni problema zamakanja skozi počene fuge.

Temne keramike ne lepimo za zunanjo uporabo, saj dosega tako visoke temperature vgradnje, da se precej zmanjša trdnost lepljenega spoja. Tako predpisujejo vsa združenja keramičarjev po Evropi in je zapisano v Strokovnih pravilih, ki so objavljena na naši internetni strani med nasveti in članki. Če je ob poškodbi naših elementov zaznati tudi delovanje zmrzali zaradi napak pri izvedbi, potem mi ne povrnemo škode. V primeru stalnega zamakanja pod keramiko bo le to zmrzal zagotovo odlomila.

Šentjošt 4.10.18 verzija 2.0

Izidor Oblak